# 3機械の仕様、構成

この章では機械の主な仕様、構成、について説明しています。

3.1.機械の仕様 3.1.1.主要諸元

3.1.2.機械の主要寸法

3.2.機械の構成

## 3.1.機械の仕様

### 3.1.1.主要諸元

機械の主な仕様を次に示します。

農業機械公正取引協議会規約に準ずる。

型	1227	式		名	TCZ-EL30(F)	TCZ-EL35(F)	TCZ-EL40(F)	TCZ-EL45(F)	TCZ-EL50(F)		
区				分		1	_		,		
使		用	対			籾、小麦、	大麦、ビール麦	(そば※1)			
	の種類			Okg/m³	800~3000	800~3500	800~4000	800~4500	800~5000		
				Okg/m³	950~3600	950~4200	950~4800	950~5400	950~6000		
機	全長(mm)				3118/F:3256						
体寸法	 全				1579						
法	<u></u>			高 (mm)	3868	4162	4456	4750	5044		
機	体	質	量 (重	量) (kg)	1095/F:1165	1125/F:1195	1155/F:1225	1185/F:1255	1215/F:1285		
: <del>*</del>	must be				1095/F:1165   1125/F:1195   1155/F:1225   1185/F:1255   1215/F:1285   1215/F:1285						
送風機	種類				斜流式(吸引)φ580/F:遠心式(吸引)φ480						
機	常 用 回 転 速 度 (r.p.m)				1150~1750/F:770~1100						
乾	-			式	遠赤外線放射体 熱風路内設置形						
				名	<b>S</b> Sシズオカ SGB-8.0E						
バ	種										
	点	火	方	式		É	動点火(高圧放電	)			
	燃	焼	틀	륕 (ℚ/時)			0.3~8.0				
使		 用	燃	料			JIS 1号灯油				
燃	料 タ	, ン ク	容	量(0)			90				
	定	格	電	圧(V)			三相200				
所	1			環(kW)			0.04				
	定道	5 風		機 (kW)		0.75		1	.3		
	格	+6/1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0.85						
要	扫	<b>庫</b>		機 (kW)	0.14						
	出 <u>パ ー ナ(kW)</u>				0.09						
	カ コントローラ他(kW)			他(kW)	0.085						
動	###7 DD(+#\$;->;)(UM)			>1) (IAM)	LULE000KL 0.05			①HH-5000KX 1.5			
	排出スロワ(オプション)(kW)			J)(KW)	HH-5000KL 0.85			②HH-5000KL 0.85			
カ								①2.505(乾燥時) 2.615(別売排出スロワKX使用時)			
73	最大同時使用電力(kW)			カ(kW)	1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワKL使用時)			②1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワKL使用時)			
								*乾燥能力が低下したり、スロワがつまる場合があります。			
	2E 23	) O± 88	籾	(分)	13	15	17	19	21		
性	1 対文 人	込 時 間	小	麦 (分)	31	36	41	46	51		
	排出	出時 間	籾	(分)	15	17	19	22	24		
	371 1	4 -0 1-0	小	麦 (分)	16	18	21	24	26		
能	毎 時 籾 (%/時)			(%/時)	0.6~1.1				0.6~1.0		
	乾減率	小	麦	(%/時)	0.6~	~1.0	0.6~0.9	0.6~1.0	0.6~0.9		
					●サーマルリレ	●インバータ	●サーモスタット	●回転センサ(	●周囲温度センサ		
≡±z	安	全	装	置	●電流検知器	●バーナファン圧だ	カスイッチ ●炎	センサ ●風圧ス~	イッチ		
諸					●循環モータサ-	ーモ ●満量セン*	サ ●ヒューズ ・	●感震器 ●穀温-	センサ		
装	運	転制	御	方 式	マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御						
置		標準	標準装備品		●排出自動ダンパ ●側面ホッパ ●単粒水分計 ●排塵機 ●燃料タンク						
	その他	D/#		●排出スロワ HH-5000KX(1.5kW)、HH-5000KL(0.85kW) ●前張込ホッパ MM-08A ●昇降機ホッパ YY-05							
	その他 別 売 部 品			部品	●昇降機後組付用:	延長コード EC-A6 (	●横送風取付ユニッ	YT-08 SSDM	Ⅰ●穀物量センサ		
安	全性	斜流	送	風機							
	查番号	遠心	、送	風機							

#### ●主要諸元 の条件

1.張込時間は籾水分24%、小麦水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張込んだ場合の数値です。 2.排出時間は籾水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。 3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。 4.電気契約はTCZ-EL30~EL40は三相200V2kW以上、TCZ-EL45·EL50は三相200V3kW以上で行ってください。

5.180V以下では使用できません。

※1.そばの乾燥をするときは、設定の変更が必要になりますので、購入先にご連絡ください。

#### TCZ-EL30·EL35·EL40

負 荷 名 称	定格(kW)	張込	乾燥	排出
送風機モーター	0.75	$\triangle$	0	×
搬送モーター	0.85	0	0	0
循環モーター	0.04	_	0	0
排塵機モーター	0.14	0	0	
バ ー ナー	0.09	×	0	×
コントローラー	0.085	0	0	0
排出スロワーモーター	0.85	×	×	
合 計(kW)		1.865	1.955	1.115 [1.965]

#### TCZ-EL45·EL50


負 荷 名 称	定格(kW)	張込	乾燥	排出
送風機モーター	1.3	$\triangle$	0	×
搬送モーター	0.85	0	0	0
循環モーター	0.04	<b>A</b>	0	0
排塵機モーター	0.14	0	0	0
バ ー ナー	0.09	×	0	×
コントローラー	0.085	0	0	0
排出スロワーモーター	1.50	×	×	
合 計(kW)		2.415	2.505	1.115 [2.615]

○:運転 ×:停止 △:選択手動運転 □:オプション部品 ▲:間欠運転 注)1.排出スロワーはオプションです。

[ ]内は、排出スロワー使用時の定格です。


#### 3.1.2.機械の主要寸法


機械の主な据付寸法を次に示します。



## 3.2.機械の構成

機械の構成を次に示します。





MEMO